

Information zum Ausfall Sesselbahn Gassen-Richenen vom 16.07.2021

Liebe Gäste,
Liebe Einheimische,
Liebe Leistungsträger,

Die Anlage der unteren Sektion konnte am Freitag, den 16.07.2021 nicht in Betrieb genommen werden. Auslöser hierfür war ein mechanischer Defekt der Sicherheitsbremse (Federbruch).

Da es sich bei diesem mechanischen Defekt um ein sicherheitsrelevantes Ereignis handelt, musste ein externer Ingenieur des Seilbahnherstellers vor Ort anreisen. Einerseits um die Reparatur des mechanischen Defektes zu beheben und andererseits, um die Anlage mittels Referenzbremsungen auf ihre Betriebstauglichkeit zu testen.

Beides, sowohl Reparatur und Referenzbremsungen konnten um 17:30 Uhr erfolgreich abgeschlossen werden, was mittels Betriebstauglichkeitsbescheinigung des Seilbahnherstellers bestätigt wurde. Die Anlage SBI Gassen-Richenen kann somit ihren Betrieb ohne Bedenken ab Samstag, 17.7.2021 normal aufnehmen.

Wir bedauern den Ausfall und möchten uns in aller Form dafür entschuldigen. Eine Gefahr für unsere Gäste bestand zu keinem Zeitpunkt. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen trotz der entstandenen Unannehmlichkeiten eine erholsame Ferienzeit in Bellwald.

Bellwald Sportbahnen